



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-1349/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 сентября 2014 года № 2-19-1349, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 21 октября 2014г. и 06 ноября 2014г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.84, Лит А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1		2	3	4
<b>I этаж</b>				
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке младшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в групповой ячейке младшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен тамбура (пом. № 1Н № части 1 по ПИБ плану).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	

4.	В тамбуре (пом. № 1Н № части 1 по ПИБ плану) светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ п.42 (в)	01.11.2015г.	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в зале для проведения музыкальных занятий.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.8, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из зала для проведения музыкальных занятий не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п.35	01.11.2015г.	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в групповой ячейке 1-ой старшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке 1-ой старшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
9.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка в раздевалке 1-ой старшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
10.	В комнате воспитателей 1-ой старшей группы, светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ п.42 (в)	01.11.2015г.	
11.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка в групповой ячейке ясельной группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
12.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о	01.11.2015г.	

	возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке ясельной группы.	требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13		
13.	Не обеспечено наличие на двери кладовой пищеблока обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п.20.	01.11.2015г.	
<b>2 этаж</b>				
14.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке средней группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
15.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в групповой ячейке средней группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
16.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка в раздевалке групповой ячейки средней группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
17.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в групповой ячейке подготовительной группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
18.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке подготовительной группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1 ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
19.	В комнате воспитателей подготовительной группы, светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ п.42 (в)	01.11.2015г.	

20.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в групповой ячейке 2-ой старшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
21.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в групповой ячейке 2-ой старшей группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.7, ст.134, ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
<b>Общие мероприятия</b>				
22.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в объеме лестничных клеток на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.6,7 ст.134, табл. 28 ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
23.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки ступеней лестниц лестничных клеток на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 ч.6,7 ст.134, табл. 28 ч.4 ст.145,ч.7 ст.146,ч.11 ст.13ст.146,ч.11 ст.13	01.11.2015г.	
24.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.	ППР в РФ п.24	01.11.2015г.	
25.	Выход с лестничной клетки на кровлю осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8м..	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.7	01.11.2015г.	
26.	Предел огнестойкости строительных конструкций (косоуры) лестничных маршей не соответствует принятой степени огнестойкости здания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1 ч.1ст.6 , ч.2 ст.87 (табл.21)	01.11.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный

закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012г. №375 (ред. от 27.12.2013г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчёт по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
«06» ноября 2014 г.



Н.В.Короткова

Предписание для исполнения получил:

«    »                    2014 г.

